


# Fensterfront ist marode

Das Lehrschwimmbecken im Hallenbad Pattensen soll saniert werden



Die Fensterfront im Bereich des Lehrschwimmbeckens im Pattenser Bad soll erneuert werden, weil sie veraltet und undicht ist.

Gallop

Die Fensterfront am Lehrschwimmbecken im Hallenbad soll ausgetauscht werden. Die Bad-Betriebs gGmbH hat einen entsprechenden Antrag für den Haushalt gestellt. Die Stadtverwaltung rechnet mit Kosten von 50 000 Euro.

VON KIM GALLOP

**PATTENSEN-MITTE.** Der Wunsch nach neuen Fenstern ist nicht neu. Die Modernisierung musste aber

bisher immer aufgeschoben werden. Dass die große Fensterfront undicht ist, wurde unter anderem im Sommer 2015 festgestellt. Damals hatte eine Begehung des technischen Beirats stattgefunden.

Nach Auskunft der Verwaltung besteht die Fensterfront im Bereich des Lehrschwimmbeckens aus Glaselementen einer Einscheiben-Sicherheitsverglasung, die mit ungedämmten Aluminium-Hohl-

profilen gerahmt sind. Infolge der mangelnden Dämmung tritt an dieser Fassade Kälte und Feuchtigkeit ins Gebäude ein. „Dadurch kommt es zu einer Durchfeuchtung des unter den Fenstern liegenden Mauerwerks, und Fugenabdichtungen bröckeln heraus“, heißt es weiter. Außerdem gehe in diesem Bereich Wärme und damit Energie verloren.

Das Bad beantrage, die Fensterfront mit wärmedämmten

Scheiben und einer neuen Rahmenkonstruktion vollständig zu erneuern. Die Verwaltung vermutet, dass bei diesen Arbeiten auch der Wandbereich unterhalb der Fenster erneuert werden muss.

Die Verwaltung schlägt vor, das Projekt in den Haushalt 2017 aufzunehmen. Das Thema wird erstmals öffentlich im Ortsrat Pattensen-Mitte diskutiert. Die Sitzung beginnt am Mittwoch, 6. April, um 19 Uhr im Ratskeller.